


Dübelbohrungen sind nicht symmetrisch!



|                           |            |   |      |   |             |          |            |
|---------------------------|------------|---|------|---|-------------|----------|------------|
| System<br><b>TopSolid</b> |            | zul. Abw. für Maße<br>ohne Toleranzang. |      | oberfläche                              | Maßstab 1:1 | Position | Menge      |
|                           |            |   |      |   |             |          | Materiale: |
|                           | Datum      | Name                                    |      | Container-OrganPlusV R32/NL500          |             |          |            |
|                           | Bearb.     | V.F.                                    |      | 1HE-2HE-2,5HE-2,5HE mit 17mm MA-Führung |             |          |            |
|                           | Gepr.      |   |      |   |             |          |            |
|                           | Norm       |   |      |   |             |          |            |
|                           |            |   |      | Kom.: Demos Typ2                        |             |          |            |
|                           |            |   |      | Blatt 2                                 |             |          |            |
|                           |            |   |      | 3 Bl                                    |             |          |            |
|                           |            |   |      | A1                                      |             |          |            |
| Zust.                     | Änderungen | Datum                                   | Name | Dateiname                               |             |          |            |